


③1一の宮観測井

◆ 年平均地下水位



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。
地震前: +0.29 m 地震後: +0.21 m

調査年