


# ⑰揚町(深)観測井



※ 熊本地震後に実施した井戸標高等の調査に基づき、地震前後の水位を補正しています。  
 地震前: +0.22 m 地震後: +0.20 m